

TECHNICKÝ LIST

Pattex Hot Patróny



Pattex Hot Patróny - transparentné lepiace tavné patróny na báze etylén-vinylacetát kopolymérna rýchle a pevné tavné lepenie

VLASTNOSTI

- ▶ do tavnej pištole Pattex Hot
- ▶ široká škála použitia
- ▶ transparentné
- ▶ okamžitá lepiaca sila
- ▶ mimoriadne pevné
- ▶ natierateľné
- ▶ nevhodné na lepenie mäkkého PVC, PE, PP, teflónu
- ▶ nevhodné na lepenie polystyrénu na polystyrén

OBLASTI POUŽITIA

- na fixovanie, lepenie, opravy a dekoratívne práce
- na lepenie keramiky, dreva, kartónu, textilu, kovov a syntetických materiálov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota:	cca 0,98 g/cm ³ (pri 20°C)
Otvorená doba:	cca 90 sekúnd, v závislosti od teploty lepených častí
Doba vytvrdnutia:	cca 2 min.
Viskozita:	cca 3000 mPa (pri 200°C)
Teplná odolnosť:	do +60°C
Teplota mäknutia:	cca 89°C

BALENIE:

1kg krabica - 50ks
200g krabica - 10ks

SPRACOVANIE

Príprava povrchu:

Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Hladké povrchy pred aplikáciou zdrsňte alebo prebrúste. Materiál, ktorý rýchlo chladne (napr. kameň, kov) predhrejte.

Nanášanie lepidla:

Lepidlo nanášajte na jeden z lepených povrchov. Lepené časti okamžite pevne stlačte. Čím je teplota lepidla pri spájaní lepených dielov vyššia, tým je konečný spoj pevnejší.

Ak potrebujete, aby lepidlo zostalo aktívne (v tekutom stave) počas dlhšej doby (napr. pri lepení väčších alebo dlhších kusov), naneste lepidlo vo forme väčších bodov.

Pri lepení flexibilných materiálov (napr. textílií) odporúčame nanášať lepidlo „cickakovite“.

Pattex tavné patróny sa môžu použiť aj na lepenie expandovaného polystyrénu k inému povrchu za podmienky, že horúce lepidlo nenanášate priamo na polystyrénový povrch, ktorý je citlivý na teplo.

Lepené časti sa dajú oddeliť opätovným zahriatím lepidla.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Odstraňovanie zvyškov lepidla:

Lepidlo nie je rozpustné vo väčšine rozpúšťadiel. Zvyšky lepidla sa preto dajú odstrániť len mechanicky pomocou ostrého a vopred zahriateho noža. Ochladenie lepidla na -18°C napomáha pri odstraňovaní zvyškov lepidla z tkanín.

Pokyny na likvidáciu:

Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste pri teplotách do +50°C. Zabráňte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.

TECHNICKÝ LIST

Pattex Hot Patróny



UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91,821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk